

การการวิเคราะห์อาการเสีย เครื่องปรับอากาศ รุ่นธรรมด้า

1. วิเคราะห์จากการกระพริบของหลอด LED ที่เครื่องตัวใน

ใน PC.Board ของเครื่องตัวในจะมีวงจรวิเคราะห์ตัวเอง โดยจะทำหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์และการทำงานของเครื่องปรับอากาศทั้งระบบ เมื่อตรวจสอบพบข้อขัดข้องเครื่องจะแสดงสัญญาณเตือนให้รู้ด้วยการทำให้หลอด LED กระพริบและบันทึกข้อมูลไว้ในหน่วยความจำ



2. วิเคราะห์โดยการใช้รีโมทคอนโทรล


จากข้อมูลการตรวจสอบข้อขัดข้องที่ถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำ เราสามารถอ่านข้อมูลพร่องต่างๆที่ตรวจพบได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อเข้าสู่โหมดซ่าง (Service Mode) และเครื่องจะแสดงข้อมูลพร่องต่างๆเป็นรหัสบนหน้าจอ LED ของรีโมทคอนโทรล ซึ่งรหัสวิเคราะห์ปัญahanลักษณะมีทั้งหมด 4 กลุ่มรหัส

รหัสปัญahanลักษณะ	ระบบที่ขัดข้อง	รหัสปัญหาย่อย
1 00	PC. Board เครื่องตัวใน	0C, 0d, 11, 12
2 01	เซนเซอร์และการต่อวงจร	04
3 02	PC. Board เครื่องตัวนอก	14, 16, 17, 18, 19, 1A, 1b, 1C
4 03	คอมเพรสเซอร์ และอื่นๆ	07, 1d, 1E, 1F

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

การการวิเคราะห์อาการเสีย เครื่องปรับอากาศ รุ่นธรรมด้า

การเข้าสู่โหมดซ่าง (Service Mode) ด้วยรีโมทคอนโทรล



ตัวอักษรที่ใช้เป็นรหัสตรวจสอน

၅	គីឡូ 5	၆	គីឡូ 6
A	គីឡូ A	B	គីឡូ B
C	គីឡូ C	D	គីឡូ D

- 1 ใช้ปุ่มดินสอกดู [CHECK] ของรีโมทคอลโทรลเพื่อเข้าสู่ Service Mode
" 00 " ปรากฏบนหน้าจอรีโมท
 - 2 กดปุ่ม [ON▲] หรือ [OFF▼] ของรีโมทคอลโทรล
ถ้าไม่เป็นหัวส์ข้อมูลพร่องจะได้ยินเสียงเตือน(บีบีป)ดัง 1 ครั้ง
และหน้าจอรีโมทจะมีการแสดงรหัสเปลี่ยนไปดังนี้

00 → 01 → 02 → ... → 1E → 33

 - หลอดไฟ TIMER ที่เครื่องตัวในจะกระพริบต่อเนื่อง (5 ครั้งต่อวินาที)
 - ตรวจสอบรหัสข้อมูลพร่องทั้งหมด 52 รหัส (00 ถึง 33) เทียบกับตารางรหัส
 - กดปุ่ม [ON▲] หรือ [OFF▼] ของรีโมทคอลโทรลเพื่อตรวจสอบรหัส
ถ้าพบรหัสข้อมูลพร่องจะได้ยินเสียงเตือน(บีบีป)ดังประมาณ 10 วินาที
จดรหัสข้อมูลพร่องที่ปรากฏบนหน้าจอรีโมทไว้
 - รหัสข้อมูลพร่องจะแสดงเป็นตัวเลข 2 หลักบนหน้าจอรีโมท
 - หลอดไฟสัญญาณทั้งหมดที่เครื่องตัวในจะกระพริบ (5 ครั้งต่อวินาที)
 - 3 กดปุ่ม [CLR] ของรีโมทคอลโทรลหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้น
เพื่อเป็นการลบรหัสข้อมูลพร่องที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำทั้งหมด
 - 4 กดปุ่ม [髯] ของรีโมทคอลโทรลเพื่อออกจาก Service Mode
บนหน้าจอรีโมทจะกลับเป็นหน้าจอ ก่อนเข้า Service Mode

รวมรหัสผิดพลาดเครื่องปรับอากาศโตชิบา

รหัส หลัก	กลุ่มอาการ เสีย	รหัส ย่อย	สาเหตุ	การกะพริบ ของหลอดไฟ	การแก้ไข
00	บอร์ดคุณภาพ เย็น	0C	เซ็นเซอร์อุณหภูมิห้อง (TA) ขาด, หลุด หรือ ลัดวงจร	หลอด LED กะพริบเมื่อ พบ ข้อบกพร่อง	1. วัด คตท. เซ็นเซอร์ 2. ถ้าเซ็นเซอร์ปกติ ให้ตรวจสอบແง ควบคุม
		0d	เซ็นเซอร์อุณหภูมิคุณภาพเย็น (TC) ขาด, หลุด หรือ ลัดวงจร	หลอด LED กะพริบเมื่อ พบ ข้อบกพร่อง	1. วัด คตท. เซ็นเซอร์ 2. ถ้าเซ็นเซอร์ปกติ ให้ตรวจสอบແง ควบคุม
	ไมเตอร์พัดลมชำรุด(ข้าวยายไฟ หลวม ขาดวงขาด, ลัดวงจร หรือ วงจรควบคุมไมเตอร์ในແง ควบคุมชำรุด	11	ไมเตอร์พัดลมชำรุด(ข้าวยายไฟ หลวม ขาดวงขาด, ลัดวงจร หรือ วงจรควบคุมไมเตอร์ในແง ควบคุมชำรุด	หลอด LED กะพริบเมื่อ พบ ข้อบกพร่อง	1. ตรวจเช็คไมเตอร์และข้าวยายไฟ 2. ถ้าไมเตอร์และข้าวยายไฟปกติ ให้ ตรวจสอบແงควบคุมคุณภาพเย็น
		12	ปัญหาอื่นๆของແงควบคุมชุด คุณภาพเย็น	ขึ้นอยู่กับ ข้อบกพร่องที่ เกิดขึ้น	เปลี่ยนແงควบคุมคุณภาพเย็น
01	สาย เชื่อมต่อ ระหว่าง คุณลักษณะ กับคุณลักษณะ เย็นผิดปกติ	04	ไม่มีสัญญาณตอบกลับไปยัง ภายในเมื่อเริ่มทำงาน 1. สายเชื่อมต่อผิดปกติ 2. สารทำความเย็นร้าว ขาด เทอร์โมคอมเพรสเซอร์ ตรวจสอบพบความผิดปกติ	กะพริบเมื่อไม มีสัญญาณ ตอบกลับ ปกติเมื่อกดรี เซ็ต	1. ชุดคุณลักษณะร้อนไม่ทำงาน 1.1 วัดสายเชื่อมต่อและแก้ไข 1.2 วัดไฟว์ส์ 25A ชุดอินเวอร์เตอร์ 1.3 ตรวจไฟว์ส์ 3.14A ชุดอินเวอร์เตอร์ 2. ถ้ามีรหัสอื่น ให้ดูในເວັບໄທດ ຄອມພຣສເຊື່ອຕັດ, ປະມານສາທຳຄວາມ ເຍັນຮ້າ 亦或 ขาด 3. เครื่องทำงานປົກຕິຂະດສອບ ถ้าມີ ສัญญาณອຸກກະມະຮ່ວງ ຫາ 2 กັບ 3 ທີ່ຈຸດຕ່ອງກາຍໃນ ເປີ່ຍິນແງควบคุม ບໍ່ໄມ່ ມີສัญญาณ ຈາກໜຸດກາຍໃນ
		05	ไม่มีคำสั่งสัญญาณไปยังชุด คุณลักษณะ	กะพริบเมื่อไม ມີສัญญาณ ตอบกลับ ปกติเมื่อกดຮ ເຕີດ	ເຄື່ອງทำงานປົກຕິຂະດສອບ ບໍ່ໄມ່ ສัญญาณອຸກກະມະຮ່ວງ ຫາ 2 ກັບ 3 ທີ່ຈຸດຕ່ອງກາຍໃນ ເປີ່ຍິນແງควบคุม ບໍ່ໄມ່ ມີສัญญาณ ຈາກໜຸດກາຍໃນ

รวมรหัสผิดพลาดเครื่องปรับอากาศตีซิบฯ

TOSHIBA

รหัส หลัก	กลุ่มอาการ เสีย	รหัส ย่อย	สาเหตุ	การgradeประเมิน ของหลอดไฟ	การแก้ไข
02 บอร์ดค่ายล์ ร้อน	บอร์ดค่ายล์ ร้อน	14	วงจรป้องกันกระแสเกิน อินเวอร์เตอร์ ตัดการทำงาน (ตัดการทำงานเป็นระยะ)	grade grade 8 ครั้ง	เมื่อเปิดอีกครั้ง การทำงานทั้งหมดหยุด ทันที ให้เปลี่ยนແงควบคุม
		16	วงจรตรวจสอบตำแหน่ง มอเตอร์ชอร์ตเซอร์กิต	grade grade 8 ครั้ง	1. ทดสอบสายต่อคอมเพรสเซอร์ออก วงจร อ่านตำแหน่งไม่ทำงาน เปลี่ยนແง ควบคุม 2. วัดค่าความต้านทานคอมเพรสเซอร์ ถ้า ผิดปกติ ให้เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ เมื่อเปิดอีกครั้ง การทำงานทั้งหมดหยุด ทันที ให้เปลี่ยนແงควบคุม
		17	วงจรจับกระแสทำงานผิดพลาด	grade grade 4 ครั้ง	1. วัดค่าความต้านทาน ตรวจสอบจุดต่อ สาย 2. ตรวจสอบ PMV ว่าล้ว
		18	สายเข็นเซอร์อุณหภูมิ TE, TS ขาด หลุด หลวม ซื้อต	grade grade 4 ครั้ง	1. วัดค่าความต้านทาน ตรวจสอบจุดต่อ สาย 2. ตรวจสอบ PMV ว่าล้ว
		19	สายเข็นเซอร์อุณหภูมิ TD ขาด หลุด หลวม ซื้อต	grade grade 4 ครั้ง	1. วัดค่าความต้านทาน ตรวจสอบจุดต่อ สาย 2. ถ้าเข็นเซอร์ปกติให้ตรวจสอบ ແง อินเวอร์เตอร์
		1A	คำสั่งจ่ายให้มอเตอร์พัดลม คายล์ร้อน จากແงควบคุม ผิดปกติ	grade grade 8 ครั้ง	1. ตรวจสอบ คดท. ของมอเตอร์ หรือ มอเตอร์ล็อก 2. ตรวจสอบແงอินเวอร์เตอร์
		1b	สายเข็นเซอร์อุณหภูมิ TO ขาด หลุด หลวม ซื้อต	การตรวจจับ ค่าผิดพลาด จะเกิด ^{จะ} หลังจาก grade grade 4 ครั้ง แต่ไม่grade grade ที่หน้าจอ	1. วัดค่าความต้านทาน ตรวจสอบจุดต่อ สาย 2. ถ้าเข็นเซอร์ปกติให้ตรวจสอบ ແง อินเวอร์เตอร์
		1C	วงจรขับคอมเพรสเซอร์(แรงดัน , กระแส หรือ ความถี่ผิดปกติ) - ตรวจสอบได้ว่ามีกระแสเกินของ คอมเพรสเซอร์ สาเหตุ สาหาม ความเย็นเกิน, PMV ผิดปกติ - คอมเพรสเซอร์เสีย	grade grade 8 ครั้ง	1. เปิด瓦ล์วบริการหรือไม่ 2. เติมสารทำความเย็น 3. PMV คายล์ผิดปกติ 4. ตรวจสอบสาเหตุได้ที่อาจจะทำให้ คอมเพรสเซอร์มีโหลดเกินได้ 5. ทดลองการทำงานอีกครั้ง ถ้า คอมเพรสเซอร์ผิดปกติหลังจากผ่าน 20 นาที แสดงว่าคอมเพรสเซอร์ผิดปกติ

รวมรหัสผิดพลาดเครื่องปรับอากาศโตชิบา

TOSHIBA

รหัส หลัก	กลุ่มอาการ เสีย	รหัส ย่อย	สาเหตุ	การกะพริบ ของหลอดไฟ	การแก้ไข
03 ปัญหาอื่นๆ รวมถึงคอม เพรส เซอร์	07		<p>สัญญาณป้อนกลับจากชุดคอยล์ร้อนได้ส่งมาตอนเครื่องเริ่มทำงาน แต่หลังจากนั้นไม่ส่งสัญญาณต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> -พลังงานไฟฟ้า เกิดขึ้นข้องในทันทีทันใด -อุปกรณ์บางตัวที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคอยล์ร้อนเปิดวงจรการทำงาน(ไม่ส่งสัญญาณต่อเนื่อง) 	กะพริบเมื่อพับปัญหา หยุดกะพริบเมื่อเมื่อชุดคอยล์ร้อนทำงานปกติ	<p>1.ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า</p> <p>2.ถ้าเครื่องปรับอากาศกลับมาทำงานอีกครั้ง ในช่วงเวลา 10-40 นาที</p> <p>2.1 ตรวจสอบตัวตรวจจับแรงดันทางด้านแรงดันสูง, ตัวตรวจจับอุณหภูมิ</p> <p>2.2 ตรวจสอบปริมาณสารทำความเย็นว่ามากเกินไปหรือไม่, วัสดุบริการปิดอยู่หรือไม่, หรือ เกิดความผิดปกติ บางอย่างที่ทำให้เกิดแรงดันสูงผิดปกติ</p> <p>3.ตรวจสอบสัญญาณจากชุดคอยล์เย็นด้วยมิเตอร์ ตั้งย่านวัด VDC. ที่ขา 2-3 แรงดันปกติ 15-60 VDC. ถ้าไม่มีแรงดัน ให้เปลี่ยนบอร์ดคอยล์เย็น</p>
		1d	คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน เพราะว่า สายหลุด หลวม ขาด หรือ ชำรุด	กะพริบ 8 ครั้ง	<p>1.ถอนสายคอมเพรสเซอร์ออก แล้วทดสอบสิ่งงานอีกครั้ง</p> <p>2.ถ้ามอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนไม่ทำงาน หรือ ทำงานแล้ว ตัดการทำงาน ให้เปลี่ยนແงควบคุม อินเวอร์เตอร์</p> <p>3.ถ้ามอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนทำงานปกติ ให้วัดแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส ที่จ่ายให้กับ คอมเพรสเซอร์ ว่าได้ 150-270 VAC. หรือไม่</p> <p>4.ถ้าแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ ให้เปลี่ยนແงควบคุมอินเวอเตอร์</p> <p>5.ถ้าแรงดันไฟฟ้าปกติ ให้ตรวจสอบค่าความต้านทาน คอมเพรสเซอร์</p> <p>6.ถ้าค่าความต้านทานคอมเพรสเซอร์ผิดปกติ ให้เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์</p>
	1E		อุณหภูมิท่อแรงดันสูง สูงเกิน 117 องศาเซลเซียส	กะพริบ 4 ครั้ง	<p>1.ตรวจสอบ TD เท็นเซอร์</p> <p>2.ตรวจสอบปริมาณสารทำความเย็น</p> <p>3.ตรวจสอบค่าความต้านทานชุด PMV</p> <p>4.ตรวจสอบสาเหตุใดๆ ที่อาจทำให้ คอมเพรสเซอร์ทำงานแบบแรงดันสูงผิดปกติ</p>

รวมรหัสผิดพลาดเครื่องปรับอากาศโตชิบา

TOSHIBA

รหัส หลัก	กลุ่มอาการ เสีย	รหัส ย่อย	สาเหตุ	การกระพริบ ของหลอดไฟ	การแก้ไข
03	ปัญหาอื่นๆ รวมถึงคอม เพรส เซอร์	1F	กระแสงการทำงานของ คอมเพรสเซอร์สูงผิดปกติ -เกิดความผิดปกติจากการ ติดตั้ง -ระบบไฟฟ้าสูงผิดปกติในบาง ช่วง -วงจรสารทำความเย็นผิดปกติ -คอมเพรสเซอร์ผิดปกติ	กระพริบ 8 ครั้ง	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการติดตั้ง, วัสดุบริการ, ปริมาณสารทำความเย็น, และดันไฟฟ้า ผิดปกติ ตรวจสอบค่าความต้านทานชุด PMV ตรวจสอบสาเหตุใดๆ ที่อาจทำให้ คอมเพรสเซอร์ทำงานแบบกระแสสูง ผิดปกติ ถ้าแรงดันไฟฟ้าปกติ ให้เปลี่ยน คอมเพรสเซอร์
		21	ได้รับสัญญาณป้อนกลับจากชุด คอยล์ร้อน แต่นองจากนั้น สัญญาณขาดหายในบางช่วง -แหล่งจ่ายไฟฟ้าผิดปกติ -พลังงานไฟฟ้า เกิดขึ้นข้องใน ทันทีทันใด -อุปกรณ์บางตัวที่ทำหน้าที่ ตรวจสอบคอยล์ร้อนเปิดวงศ การทำงาน(ไม่ส่งสัญญาณ ต่อเนื่อง) -สัญญาณจากชุดคอยล์เย็น ແงគบคุม หรือ คอยล์ร้อน ແงគบคุมเสียในบางช่วง -TE, TC ตรวจจับอุณหภูมิสูง TE สำหรับ ระบบทำความเย็น TC สำหรับระบบทำความร้อน	กระพริบ 8 หรือ 18 ครั้ง	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ถ้าเครื่องปรับอากาศกลับมาทำงานอีก ครั้ง ในช่วงเวลา 10-40 นาที <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบตัวตรวจจับแรงดัน ทางด้านแรงดันสูง, ตัวตรวจจับอุณหภูมิ ตรวจสอบปริมาณสารทำความเย็น ว่ามากเกินไปหรือไม่, วัสดุบริการปิดอยู่ หรือไม่, หรือ เกิดความผิดปกติ บางอย่าง ที่ทำให้เกิดแรงดันสูงผิดปกติ ตรวจสอบสัญญาณจากชุดคอยล์เย็น ด้วยมิเตอร์ ตั้งย่านวัด VDC. ที่ขา 2-3 แรงดันปกติ 15-60 VDC. ถ้าไม่มี แรงดัน ให้เปลี่ยนบอร์ดคอยล์เย็น ทำความสะอาด คอยล์ร้อน และ คอยล์ เย็น